SEGURANÇA NO ATENDIMENTO A REPARO DE DERIVAÇÃO CLANDESTINA

Área: TP/DDT/DTSSPCO/UN-SPPCO

Data: 25/10/2021



Padrão piloto na TRANSPETRO - UN-SPPCO











TRANSPETRO

CONGRESSO PETROBRAS DE SMS E CLIMA 2021












Requisitos mínimos









Requisitos mínimos

CUIDADOS COM A VALA



Escadas pré-montadas com corrimão

Equipes treinadas de prontidão

Equipamentos do SCI posicionados

Sinalização de advertência

Biruta posicionada

Isolamento das áreas restritas





Requisitos mínimos










Requisitos mínimos









Requisitos mínimos









Requisitos mínimos









Requisitos mínimos










Requisitos mínimos



































DC OSRIO 16"











DC OSVAT 22"







DC OSPLAN - RP 18"







Caminhão pipa

Local da trepanação

Posto do comando Ruas evacuadas

DC OSSP RE-04


DERIVAÇÕES CLANDESTINAS EM ÁREAS **URBANAS**





DRENAGEM PADRÃO

Croqui para drenagem no VENT, em área de válvulas, com manifold de 2 saídas.



Caminhão TANQUE

3



RECURSOS DE COMBATE A INCÊNDIO









RECURSOS DE COMBATE A INCÊNDIO





Sistema PKW Skid Gorilla 500 lb (Gorilla Purple K)



CUIDADOS COM A SEGURANÇA
























CUIDADOS COM A SEGURANÇA









CUIDADOS COM A SEGURANÇA











CUIDADOS COM A COMUNIDADE















PREVENÇÃO DE ACIDENTES NO TRÂNSITO



A liderança local enviará até as 20h ao Gerente o Plano de Desmobilização e rendição das equipes.

O Gerente aprova e emite o

O deslocamento máximo da DC até o hotel/residência é de 45 minutos.

A equipe deve designar funcionário para descansar após o jantar e assumir a condução do veículo quando da desmobilização no primeiro horário pela manhã.

Esses condutores serão impedidos de realizar serviços se preservando para a direção segura.



Plano de desmobilização de equipes



PREVENÇÃO CONTRA O COVID 19










Sanner com medidas de prevenção







Adriana Aparecida de Andrade - TAAA Adriano Araujo Caldeira - TACA Luciano Garcia da Silva Santim - T171 Milton Pinto Magalhães - TMPL Roberto da Costa Pinto - TDLO Saulo Oliveira dos Santos - T2DC Thiago da Costa Silva - T3EB



Obrigado!

